

陕西省安全生产委员会文件

陕安委〔2019〕2号

陕西省安全生产委员会 关于加快道路交通事故多发点段安全隐患 治理的通知

各设区市、韩城市政府，省安委会有关成员单位：

根据省安委会 2019 年第 1 次安全生产月度会精神，为保证我省道路交通安全隐患治理工作落到实处、取得实效，现对列入《陕西省道路交通安全工作三年行动方案（2018-2020 年）》（以下简称《三年行动方案》），且尚未治理的道路交通事故多发点段安全隐患清单（第 1 批）（见附件）予以公布，并提出如下工作要求：

一、落实隐患治理责任

各设区市政府要对照《三年行动方案》，对尚未整治或整治

未到位的事故多发点段安全隐患逐项认领，主要领导要亲自组织制定整治方案，分级分类督办，逐一明确督办、治理责任人和治理时限，认真做好整改治理，务求取得实效。省交安委办公室要适时组织公安、交通等有关部门和专家对全省事故多发路段治理情况进行督导检查，对发现存在责任不落实、整改不彻底、发生重大特大责任交通事故等问题的，要依据《落实〈陕西省道路交通安全工作三年行动方案（2018-2020年）〉追责问责办法》，严肃追究相关责任。

二、加快隐患治理进度

各设区市政府、各责任单位要本着“先重后轻、先急后缓、先易后难、重在解决”的原则，加快事故多发点段道路安全隐患治理。特别是对于2019年治理计划中需补充完善道路警示标志、信号灯，铺设减速震荡标线，增加隔离带、防护墙等安全警示防护设施，强化路面管控等措施的易整治路段，要按整改时限要求加快治理进度，争取于8月底前治理到位；对于短期难以整改到位的事故多发路段，要进一步落实治理措施，夯实监管责任，务必于12月底前治理完毕。

三、加强隐患治理信息报送

各设区市安委会办公室、交安委办公室要加强联系，做好事故多发点段安全隐患治理工作的沟通协调、信息共享和资料收集工作。每月26日前，省交安委办公室负责将各市（区）整改治理情况报省安委会办公室。省安委会办公室将在省安委会安全生产

月度会上对各市（区）隐患排查治理情况进行通报点评。

附件：道路交通事故多发点段安全隐患清单（第1批）



附件

道路交通事故多发点段安全隐患清单（第1批）

2019年计划完成整改的道路交通事故多发点段安全隐患清单						
序号	行政区域	所属县市	道路名称	行政等级	多发点段里程区间	存在的隐患
					Km+m~Km+m	
1	西安	灞桥区	水安路	城市道路	第一段（水泥厂十字--汽车学院转盘）、第二段（汽车学院转盘--灞桥区与蓝田县交界的寨子村）和第三段（灞桥区与蓝田县交界的寨子村--蓝田县安村）	坡陡弯急车辆失控，连续下坡，货车制动失灵；交通设施不完善；减速带设置不够；路侧防护不足。
2	西安	长安区	107省道	省道	334路公交车在迪比斯欢乐水世界（位于明德学院、现代学院附近）107省道左转弯处	载满乘客的334路公交车需要横穿环山路左转弯，向东行驶。因左转处未设置限速、测速、交通信号灯，环山路车流量大、过往车辆速度快，给公交车左转带来极大安全隐患，特别是冬季道路结冰以后隐患更加突出。急需在此处加装限速、测速设备及交通信号灯。
3	西安	高陵区	六号路与二号路十字	县道	六号路与二号路十字	无标志、标线；无红绿灯；车辆行驶速度快、车流量大。
4	咸阳	武功县	S104长宁高级中学门口	县道	104省道42KM+500M	十字路口，车辆较多。
5	咸阳	武功县	S104长兴村与葛家村交汇处	县道	104省道44KM	路口不平，无减速带。
6	咸阳	武功县	西宝中线万通冷库门前	县道	普小路0km+500m	路西无禁止通行标志，车辆违规驶入该路段易发生交通事故。
7	咸阳	武功县	X326	县道	曹代路0.8KM	弯道车辆较多，视野不开阔。
8	咸阳	武功县	长河路	县道	2KM+300M	学校位于坡道半坡处。
9	宝鸡	凤县	212	省道	157km+200m ~ 157km+500m	此路段为铁路与公路交叉隧道，S型急弯，车速较快、或遇雨雪天气极导致车辆发生事故。

10	宝鸡	扶风县	104省道瑞祥花炮厂至十里铺六组路口	省道	86Km+500m ~ 87Km+800m	未设置路口标志及限速标志、未设置减速带、让行标志。
11	渭南	富平县	老富淡路与西二环交汇处	县道	两路交汇处	未设置安全警示灯，交通标志不健全，既是坡道又是十字路口，且有桥墩遮挡视线。
12	渭南	富平县	富昌路与富阎路十字路口	县道	十字	因该路口是大十字路口，车流量较大，东北角又有一家私营幼儿园，上下学车辆出入很随意，无减速设置。
13	渭南	富平县	老富阎路与环城南路十字	县道	十字	因该路段是个十字路口，车辆速度都较高，无减速控速设施。
14	渭南	白水县	东环路	县道	东环路与尧头村十字	村庄出入口无让行、限速标志。
15	渭南	白水县	201省道	省道	329KM+0M	转弯视线不清。
16	渭南	潼关县	尚德路	县道	尚德路尚德小区门前	有绿化树木影响进出小区车辆视线，存在重大交通安全隐患。
17	渭南	合阳县	城区道路九龙大街、太姒路全段、官庄村路口、凤凰路	县道	城区道路九龙大街、太姒路全段、官庄村路口、凤凰路	非机动车辆出入口两侧绿化树木主杆较低，树冠较大，遮挡出入车辆视线。
18	渭南	合阳县	108国道和家庄路口	国道	K1127	由北向南路西塔柏及镇宣传牌遮挡行车视线。
19	铜川	王益区	川陈线	省道	全段	公路标志、标牌缺失；是安全防护措施欠缺。
20	汉中	镇巴县	镇节路	乡道	10km+18km	山高坡陡，弯多路窄，下坡急弯，全段无警示标志及防护措施，属老百姓自发修建的通组便道。
21	汉中	镇巴县	长大路	乡道	7KM+300M	山体滑坡，路面积石，导致事故频发。
22	汉中	镇巴县	镇节路	乡道	10km+18km	山高坡陡，弯多路窄，下坡急弯，全段无警示标志及防护措施，属老百姓自发修建的通组便道。
23	汉中	留坝县	G316（青桥驿街-青桥驿桥头）	国道	2204KM+200M ~2205KM	道路狭窄，部分路面临崖临水，道路穿过集镇。

24	安康	汉滨区	省道310	省道	K11+600~K11+690	边坡高度100米悬崖。
25	安康	汉滨区	省道310	省道	K15+650~K15+710	边坡高度100米深沟。
26	安康	汉滨区	省道310	省道	k15+980~k16+080	边坡高度100米深沟。
27	安康	汉滨区	省道310	省道	k23+560~k23+700	边坡高度100米深沟。
28	安康	汉滨区	省道310	省道	k23+970~k24+010	边坡高度40米深沟。
29	安康	汉滨区	省道310	省道	k28+900~k29+150	急弯、边坡高度40米深沟。
30	安康	汉滨区	省道310	省道	k29+280~k29+320	边坡高度40米深沟。
31	安康	汉滨区	省道310	省道	k31+530~k31+580	临河、边坡高度40米深沟。
32	安康	紫阳县	省道310	省道	k38+770~k38+800	边坡高度40米深沟。
33	安康	紫阳县	省道310	省道	k38+800~k38+880	边坡高度40米深沟。
34	安康	紫阳县	省道310	省道	k48+770~k48+800	边坡高度10米。
35	安康	紫阳县	省道310	省道	k48+830~k48+914	边坡坡度较陡。
36	安康	紫阳县	省道310	省道	k54+286~k54+720	急弯、边坡高度40米深沟。
37	安康	紫阳县	省道310	省道	k60+980~k61+010	边坡高度40米深沟。
38	安康	紫阳县	省道310	省道	k94+130~k94+230	急弯、边坡高度50米深沟。
39	安康	紫阳县	省道310	省道	k113+150~ k113+530	临河边坡坡度较陡。
40	安康	紫阳县	省道310	省道	k130+330~ k130+510	临河边坡坡陡急弯。
41	安康	紫阳县	省道310	省道	k131+780~ k132+080	临河边坡坡陡急弯。
42	商洛	商州区	洛洪公路	县道	46KM+700M	临村道路，事故多发，建议增设警示标志。
43	商洛	山阳县	滨河南路	城市道路	滨河南路乔蔡路口至 滨河湾小区路段 (段)	车流量大，小区大门外两侧道路设置了临时停车泊位，车流量大，人口密集，事故易发多发。
44	商洛	山阳县	308县道	县道	308县道 125KM~127KM	东段为县医院中段为甘沟口与育才路连接，该处无转盘，有五处路口，该路段西段与南大街连接为丁字路口，路面宽、平，车流量大，车速度快，事故多发。

45	商洛	镇安县	镇云路花园小区(内外)丁字路口	县道	200m+700m	未设置减速带、警示标志。
46	商洛	洛南	桑陈路	县道	桑陈路3km	道路与桥梁夹角角度小, 造成急弯, 桥栏影响视线。
47	商洛	洛南	永洛路	县道	永洛路眉坡、张坡水库路段	盘山水泥路, 坡陡弯大。
48	商洛	商南县	商陨路	省道	67km+300m	临河、临崖。
49	商洛	商南县	商陨路	省道	82km+200m	临河、临崖。
50	商洛	商南县	郭山路	县道	10km+600m	临河、临崖、湾道。
51	商洛	商南县	郭山路	县道	25km+500m~700m	临河、临崖。
52	商洛	商南县	郭山路	县道	27km~29km	临河、临崖。
53	商洛	商南县	郭山路	县道	41km~42km	临河、临崖。
54	商洛	镇安县	小达路	县道	8km+900m处	无防护墙视距不良, 建议修防护墙, 凸凸镜。
55	商洛	镇安县	磨木路	县道	14km	陡坡、急转弯, 无防护墙, 建议修防护墙, 凸凸镜。
56	商洛	镇安县	城灵路	县道	51km+500m	无防护墙, 建议修防护墙。
57	商洛	柞水县	营丰路	乡道	0KM~37KM	临河、临坎、临崖。
58	商洛	柞水县	马磨路	乡道	0KM~14KM	临崖、急弯。
59	商洛	柞水县	营两路	乡道	4KM~30KM	临河、临坎、临崖。
60	商洛	柞水县	马小路	乡道	9KM+400m	急弯。
61	商洛	柞水县	红东路	县道	14KM+800m	临崖。
62	商洛	柞水县	曹丰路	县道	3KM+600m	临崖。
63	商洛	柞水县	葛踩路	县道	8KM~13KM	急弯。
64	延安	黄陵县	210国道	县道	黄陵驾校官庄桥	修复桥梁护栏。
65	延安	吴起县	吴定路	县道	48KM+500M~600M	连续转弯路段、且高桥无防护栏, 桥头两端有出入口。
66	延安	宝塔区	蟠龙镇何家沟	省道	205省道 91KM+500M	路侧险要, 急弯路段。

2020年计划完成整改的道路交通事故多发点段安全隐患清单

序号	行政区域	所属县市	道路名称	行政等级	多发点段 里程区间	存在的隐患
					Km+m~Km+m	
1	西安	碑林区	南二环	城市道路	长安立交东西两侧	长安立交东西两侧绿化带缺口较多。
3	西安	灞桥区	东三环	城市道路	灞桥区段	半坡立交北侧、十里锦绣小区、中固石油加油站未设置人行天桥，行人横穿现象频繁。
4	西安	未央区	北辰大道	城市道路	凤城八路	丁字口中央高压电杆影响行车安全。
5	西安	蓝田县	101省道	省道	K20+700~K20+830	道路右侧护栏缺失。
6	西安	蓝田县	101省道	省道	K39+620~K39+800	道路左侧护栏缺失。
7	西安	蓝田县	101省道	省道	K44+966~K45+010	道路左侧护栏缺失。
8	西安	蓝田县	陈家沟段	县道	陈家沟村	高压铁塔下高边坡挖方存在安全隐患。
9	西安	蓝田县	101省道	省道	K4+510	高挖方段存在滑坡隐患。
10	咸阳	旬邑县	赤道高速路口	县道	306省道 67KM+800M	该路段为高速出口丁字路口与306省道交汇处，无红绿灯，无警示、提醒标志。
11	咸阳	旬邑县	土桥高速路口	县道	211国道 556KM+600M	该路段为高速出口与211国道交汇，正对面为加油站，路面车流量大，无红绿灯。
12	咸阳	泾河新城	高泾大道	县道	高泾大道	道路沿线行车道存在多处电线杆栽置不当，占用1至2条机动车道，车辆通行受阻。
13	咸阳	泾河新城	沔泾大道、泾河湾沿线、茶马路沿线	县道	沔泾大道、泾河湾沿线、茶马路沿线	交通信号灯不能正常工作；部分路段路面严重沉降。
14	咸阳	泾河新城	蒙家桥至泾河桥	县道	蒙家桥至泾河桥	部分路段存在开放式作业，无防护栏板；围挡设施数量、连续性、距离不规范；不牢固，警示标志缺失；施工警告标志标牌缺失等。

15	咸阳	泾河新城	泾河新城管委会至崇文镇摆渡村路段	县道	泾河新城管委会至崇文镇摆渡村路段	泾河大道两端断头路与高跨桥坡底路口存在交通标志缺失；断头路上交通表现为直行表述，造成标线指引误导；泾河大道与高跨桥坡底路段衔接的200米范围均无隔离设施加以引导。
16	咸阳	礼泉县	礼相路卢家弯道	县道	礼泉县昭陵社区汤房村-赵镇卢家弯道	连续下坡3公里、弯急、无紧急避险区。
17	宝鸡	渭滨区	川陕路	县道	2.6KM	交叉路口未减速慢行。
18	宝鸡	凤县	316国道	国道	2281km+200m ~ 2281km+350m	次路段为急弯，视线不良，视线不良，大型车辆会车时转弯困难，遇雨、雪、雾等恶劣天气，极易发生侧滑而引发事故。
19	铜川	耀州区	二号信箱	县乡道路	全段	路面有大面积坑槽，公路标志、标牌缺失，没有标线；沿河道一侧全段无安全防护措施，近几年已发生多起车辆坠入河道交通事故；机动车、非机动车、行人混行，道路宽度不足。
20	安康	恒口示范区	310省道	省道	0~15KM	弯多路窄，车流量、人流量大，易发生危险事故。
21	安康	恒口示范区	叶恒公里	县道	56KM+350M~79KM	弯多路窄，车流量、人流量大，易发生危险事故。
22	安康	恒口示范区	大香路	县道	0~23KM	弯多路窄，山路坡度大，易发生危险事故。
23	安康	宁陕县	菜籽坪至皇冠镇村级公路	乡道	16KM+300M ~ 16KM+400M	急弯、临水临崖，事故多发点。
24	安康	平利县	渡仙路	县乡	3KM	无防护栏、临河临崖、急弯道处无警示标志。
25	安康	平利县	平旬路	县乡	22KM+40M	临水临崖段。
26	安康	平利县	大广路	县乡	5KM+600M	临河 临崖 无防护栏、弯道无警示标志。
27	安康	平利县	贵洛路	县乡	2KM+900M	临河 临崖 、弯道无警示标志。
28	安康	平利县	贵洛路	县乡	49KM+500M	临河 临崖 、弯道无警示标志。
29	延安	宝塔区	青化砭镇石棉羊沟村	省道	205省道 104KM+300M	S弯路段，沿路有河堤。
30	延安	吴起县	303省道	省道	274KM+150M	枝干道路坡长路陡主干道两端均属于S弯，易发生交通事故。
31	延安	宝塔区	蟠龙镇何家沟村	省道	205省道 92KM+300M	连续转弯，上下坡。

抄送：省委办公厅、省政府办公厅。

陕西省安全生产委员会

2019年2月3日印发

共印20份